

АКТ № 22

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 19 Приморского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ №19)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 52, корпус 1, литера А

Сведения об Объекте:

часть здания: **помещения на 1-2 этаже 9-и этажного жилого дома, 1078,8 кв. м.**
наличие прилегающего земельного участка: **нет;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Арендодатель: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **ОКВЭД 85.11 Дошкольное образование.**

Наименование предоставляемых услуг: **образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): **75 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: **по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением
слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий ГБДОУ № 19 Фомичева Ольга Юрьевна

с одной стороны, и **председатель Межрегиональной общественной организации
помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич**, с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в
случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**;
2. Пандус стационарный наружный: **да, (частично соответствует К)**;
3. Пандус стационарный внутренний: **нет**;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет**;
5. Наружная лестница входной зоны: **да, (частично соответствует О,С)**;
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**;
7. Поручни наружные входной зоны: **да, (соответствуют К, не соответствуют О,С)**;
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**;
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (частично соответствуют К,О,С)**;
10. Подъемные платформы наружные: **нет**;
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, (соответствует К,О,С,Г,У)**; дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) **нет**;
13. Лифт пассажирский: **нет**;
14. Лифт грузовой: **нет**;
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**;
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, (не соответствует К,О,С)**;
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет**;
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**;
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: **нет**;
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да**;
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**;
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**;
18. На официальном сайте учреждения **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 Приморского района Санкт-Петербурга** в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» <http://primgbdou19.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **нет**;
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 19 Приморского района Санкт-Петербурга** по адресу: **197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 52, корпус 1, литера А**

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Прилегающая территория, включая входную площадку объекта, не принадлежит ГБДОУ № 19 Территория ограждена забором. Калитка оборудована электромагнитным запорным механизмом. Отсутствует информация для инвалидов и МГН.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 50-од от 10.08.2020 г. назначен ответственный сотрудник учреждения: для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которой проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которой внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражены в журнале проведения инструктажа.	Приказ № 50-од от 10.08.2020
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Главный вход. Со стороны подъема наружного лестничного марша и наружного пандуса не установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.	
2.2	О,С,Г,У	Наружный лестничный марш. Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш.	

		<p>Доступная площадка для передвижения перед лестницей от входной двери.</p> <p>Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018</p> <p>Наружный лестничный марш оборудован ограждением.</p>	
2.3	К	<p>Наружный пандус</p> <p>Перед входом в здание, для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках, установлен стационарный пандус.</p> <p>Доступная площадка для передвижения перед пандусом от входной двери.</p> <p>Наружный пандус оборудован опорными поручнями.</p>	
2.4	К,О,С,Г,У	<p>Площадка на входном узле</p> <p>Над входной дверью установлен навес, освещение.</p> <p>Вход в здание оборудован входной площадкой.</p> <p>Размещена тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>Установлена система двусторонней голосовой связи «Домофон» вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p> <p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>Проём входной двери не имеет контрастную маркировку.</p> <p>Ширина дверного проёма в свету т 0,84м, завышены пороги.</p> <p>Стеклопанель входной двери, внутренней двери тамбура не имеют контрастную маркировку.</p>	
2.5	К,О,С,Г,У	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения</p>	<p>Приказ № 50-од от 10.08.2020</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	К,О,С,Г,У	<p>Переходы в другое здание, подъемные платформы, лифты, внутренние пандусы, отсутствуют.</p> <p>Пути перемещения внутри здания коридоры, открытые проемы достаточны для прохода.</p>	
3.2	О,С,Г,У	<p>Междуэтажный лестничный марш</p> <p>Двери междуэтажного лестничного марша</p> <p>Входные двери имеют смотровое окно.</p> <p>Дверь не обозначена тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма двери.</p>	

		Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней Межэтажный лестничный марш оборудован ограждением с опорными поручнями с внутренней стороны -1,2x0,83x0,50м Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте. На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.	
3.3	О,С,Г,У	Эвакуационный выход частично адаптирован для инвалидов.	
3.4	К	Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.	
3.5	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 50-од от 10.08.2020
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на 1 -2 этаже здания. В холле расположен пост. Информация с кнопки вызова приходит на вахту. Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами. Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования. У кабинетов и помещений не размещены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	
4.2	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 50-од от 10.08.2020
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение расположено на первом этаже. Универсальная кабина Входная дверь не обозначена тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует тактильная информационная мнемосхема Ширина дверного проёма в свету - 0,66м, Расстояние между унитазом и стеной - 0,40м. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Отсутствуют опорные поручни возле унитаза Отсутствует кнопка экстренного вызова.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 50-од от 10.08.2020

Дата

		телекоммуникационной сети «Интернет» http://primgbdou19.ru/ размещена информация о - предоставляемых услугах, - контактная информация, - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на улице Савушкина – 650м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №32, №93, №101, №101а, №110, №134а №133Ш, №170, №211, №216 Трамвай: №19, №48 Маршрутное такси: №К-93, №К-210, №К-232, №К-305, №К-305а, №К-400, №К-405, №К-417, №К-525, №К-690 Общественный подземный транспорт: Станция метро: «Старая деревня» - 2 км.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	На территории, прилегающей к учреждению отсутствуют оборудованные парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Заведующий ГБДОУ № 19

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»



М.П. Фомичева О.Ю./
Дата



М.П. Никитин А.Г./
Дата 18.08.2020